

INFORMATION ZUR

Information to / Information de

EG-GENEHMIGUNG


EEC Type-Approval certificate / homologation CEE

für / for / pour



Genehmigungsnummer E1*92R02/00*0014*00

Approval number/
numéro d'homologation

Genehmigungszeichen  92 R-02 0014

Approval sign/
signe d'homologation

Schalldämpfertyp: BR06

silencer type/silencieux type

Hersteller:

Manufacturer/
fabricant

REMUS Innovation GmbH
Ruhmannstraße 11
A-8570 Voitsberg

Bitte führen Sie die Genehmigung mit den Fahrzeugpapieren mit.

Please carry the approval along with the vehicle documents.

SVP conserver se document avec les papiers du véhicule.

Nachdruck und jegliche Vervielfältigung dieser EG-Genehmigung, auch auszugsweise, sind untersagt. Zuwiderhandlungen werden gerichtlich verfolgt.

Any reprint or copying of this EC approval, even in extracts, are prohibited.

Infringements will be prosecuted.

Toute reproduction ou copie de cette homologation CEE, complète ou partielle sont interdites. Toute infraction sera sanctionnée.

ANLAGE 2 ENCLOSURE 2

Verwendungsbereich / Field of application

Die Fahrzeuge erfüllen - bezugnehmend auf ihre Fahrzeugtypgenehmigung - die Umweltanforderungsstufen:
 The vehicles fulfill - regarding their Whole Vehicle Type Approval (WVTA) - the environmental steps:

Euro (4/5)
Euro (4/5)

Lfd. Nr.	Hersteller	Fabrikmarke	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp ab Genehmigung Nr.	Var. Vers.	Motortyp 4-Takt	Hubraum in cm ³	Nennleistung kW/min ⁻¹ max. engine power kW/min ⁻¹	Sonstige bestimmende Merkmale	Anordnung entspr. Anl. 1 lfd. Nr.
1)	Kawasaki (J)	Kawasaki	Z900	Vehicle type beginning with no. of homologation ZR900F	alle /	ZR900BE	948	92,2/9500	mit Kat. / with cat. *)	1)2a)3a)
2)			Z900 /	e1*168/2013*00176*	all			85/9500		
3)			Z900ABS	ZR900B				92,2/9500		
4)				e1*168/2013*00043*				85/9500		

*) Der serienmäßige Katalysator bleibt unverändert im Abgassystem. Eine Verschlechterung des Abgasverhaltens ist nicht zu erwarten. /
 The original catalytic converter remains in the exhaust system. A degradation of catalyst efficiency is not expected.

BR06_2.doc